

МАРСЕЛЬ
MARSYLIA
MARSEILLE

Паспорт. МН-126-03 Шкаф для одежды
Paszport МН-126-03 Szafa na ubrania
Certificate. МН-126-03 Bed cabinet

1/12




ООО "Мебель-Неман" 230005, Республика Беларусь, г.Гродно, ул.Гаспардарчая 9, тел./факс (+375-152) 48-59-77, 48-60-24, 48-60-25, www.mebel-neman.by

03.2017

Длина - 165 см
Высота - 220 см
Глубина - 63 см

Szerokość 165 cm
Wysokość - 220 cm
Głębokość 63 cm

Width 165 cm
Height 220 cm
Depth 63 cm



ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СБОРКЕ

Перед сборкой необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией, проверить в соответствии с комплектационной ведомостью количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделиях по схемам сборки. Сборку изделий следует производить на ровном полу, покрытом тканью или бумагой во избежание повреждений и перекоса изделий. Детали необходимо закреплять прочно, не допуская их качания. Все соединения должны быть затянуты должным образом, и ни один из соединительных элементов не должен быть свободным. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий. Используйте только ту фурнитуру, указанную производителем. Ввиду совершенствования конструкции и технологии изготовления, возможны отличия изделия от данного описания.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации мебели при соблюдении правил эксплуатации - 24 месяца со дня продажи. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И УХОДА ЗА МЕБЕЛЬЮ

Мебельное изделие использовать по назначению указанному в маркировке. Мебельное изделие должно собираться согласно прилагаемой инструкции по сборке. При эксплуатации мебельной продукции необходимо исключить попадание воды и иных жидкостей на элементы изделий мебели, соприкасающихся с полом. При установке изделий мебели в непосредственной близости от нагревательных и отопительных приборов их поверхности во время эксплуатации должны быть защищены от нагрева. Температура нагрева элементов мебели не должна превышать +40 °C. Необходимо предохранять мебель от попадания на нее влаги, кислот, щелочей и различных растворителей. При перемещении мебели освобождать ее от содержимого, очистку загрязнений производить при помощи специальных средств по уходу за мебелью. Максимально допустимая нагрузка на ящик не более 5 кг.

OGÓLNE WSKAZÓWKI DO MONTAŻU

Przed montażem należy uważnie zapoznać się z niniejszą instrukcją, sprawdzić kompletność elementów i akcesoriów, sprawdzić pozycję poszczególnych elementów mebli zgodnie ze schematami montażu na rysunkach. Montaż mebli ma się odbywać na równej podłodze nakrytej materiałem lub papierem, aby uniknąć uszkodzeń i skośności mebli. Przy montażu należy unikać nieostrożnych uderzeń i nadmiernej siły. W związku z ulepszeniem konstrukcji i technologii wykonania, możliwe są pewne rozbieżności wyrobu z niniejszym opisem.

GWARANCJE WYKONAWCY:

Okres gwarancji na meble przy zachowaniu zasad pielęgnacji - 24 miesiące od momentu sprzedaży. Za uszkodzenia mechaniczne, powstałe podczas transportu i montażu wykonawca nie niesie odpowiedzialności.

ZASADY PIELĘGNACJI I KONSERWACJI MEBLI

Produkt meblowy należy używać zgodnie z przeznaczeniem wskazanym na oznakowaniu. Produkt meblowy należy zmontować zgodnie z załączoną instrukcją montażu. Podczas obsługi wyrobów meblarskich należy wykluczyć wnikanie wody i innych płynów na elementy wyrobów meblarskich stykające się z podłogą. W przypadku montażu mebli w bezpośrednim sąsiedztwie urządzeń grzewczych i grzewczych należy chronić ich powierzchnie przed nagrzewaniem podczas eksploatacji. Temperatura nagrzewania elementów meblowych nie powinna przekraczać +40 °C. Konieczne jest zabezpieczenie mebli przed wilgocią, kwasami, zasadami i różnymi rozpuszczalnikami. Przenosząc meble, należy je uwolnić z zawartości, zmyć brud specjalnymi środkami do pielęgnacji mebli. Maksymalne dopuszczalne obciążenie szuflady nie więcej niż 5 kg.

GENERAL INSTRUCTIONS ON ASSEMBLY

Before assembling, it is necessary to attentively read this instruction, check the number of parts and accessories in accordance with the pick list, determine the position of parts in the products according to the assembly instruction. The assembling should be done on the flat floor, covered with a tissue or paper, in order to avoid damages and shifts. While assembling, it is necessary to avoid careless blows and excessive force.

Due to technology improvement, nodes design changes or new materials usage, the construction might slightly differ.

MANUFACTURER'S WARRANTY






While observing the service conditions, a warranty period is 24 months, beginning the date of sale of the product to the customer.


The manufacturer is not responsible for damages caused while transportation, assembling.

FURNITURE SERVICE AND CARE REGULATIONS

Use the furniture product for the intended purpose indicated in the marking. The furniture product must be assembled according to the enclosed assembly instructions. When operating furniture products, it is necessary to exclude the ingress of water and other liquids on the elements of furniture products in contact with the floor. When installing furniture items in the immediate vicinity of heating and heating devices, their surfaces must be protected from heating during operation. The heating temperature of furniture elements should not exceed +40 °C. It is necessary to protect furniture from moisture, acids, alkalis and various solvents. When moving furniture, free it from the contents, clean the dirt using special furniture care products.










Maximum load on the shelf no more than 5 kg






**Таблица спецификации Шкафа для одежды
МН-126-03**


Поз. Poz. Pos.	Обозначение Oznaczenie Part No	К-во Liczba Quantity	Длина Długość Length	Ширина Szerokość Width	Толщина Grubość Thickness
1	126.106	2	130	130	28
2	126.112	1	1636	626	22
3	126.114	2	2122	42	38
4	126.118	1	498	286	16
5	126.120	1	1646	125	28
6	126.121	2	506	80	28
7	126.123-0	1	498	286	16
8	126.123-1	1	498	286	16
9	126.160-0	1	1828	498	16
10	126.160-1	2	1828	498	16
11	126.205-0	1	2122	562	16
12	126.205-1	1	2122	562	16
13	126.206	1	993	310	16
14	126.207	1	2122	587	16
15	126.209	1	2106	546	16
16	126.210-0	1	650	546	16
17	126.211	1	720	546	16
18	126.218	1	282	570	16
19	126.302	1	993	571	16
20	126.303	1	1018	546	16
21	126.304	1	993	571	16
22	126.305	2	493	571	16
23	126.311-0	2	518	546	16
24	126.311-1	1	518	546	16
25	126.312	1	518	546	16
26	126.506-0	3	540	214	16
27	126.506-1	3	540	214	16
28	126.507	1	444	199	16
29	126.509	2	453	199	16
30	126.805-0	1	456	543	3
31	126.806-0	2	1062	528	3
32	126.806-1	4	463	1028	3
33	126.807-0	2	467	543	3

1-01  x 36	1-07  x 36	1-09  x 26	1-10  x 6
1-11  x 38	1-38  x 10	1-41  7x40 x 4	1-42  7x50 x 26
1-45  6,3x13 x 16	1-49  3x13 x 8	1-50  3x20 x 32	1-53  4x16 x 54
1-58  4x40 x 20	1-68  M4x22 x 12	1-81  x 32	2-19  x 3
2-20  x 6	3-25  x 3	3-26  x 3	4-05  x 4
4-40  x 6	6-01  x 1	6-05  x 2	6-06  L=990 mm x 1
 x 2	6-10  517 mm x 1 1017mm x 2	6-33  x 15	6-34  x 21

монтаж ящика на направляющие
montaż skrzynki na prowadnice
the mounting of the drawer on the rails




1




1-41 x 4




1-58 x 8




4-05 x 4




6-01 x 1



2




3



1-07 x 8




1-01 x 14



1-38 x 10

4



1-07 x 8




1-09 x 2




1-09 x 6



5





6



7



8




9



1-07 x 3




1-10 x 4




1-11 x 12



1-42 x 3



6-01 x 1




10



1-07 x 2




1-09 x 2




1-11 x 6




1-42 x 2




6-01 x 1




11




1-11 x 12



3




12



1-09 x 2





1-42 x 4




6-01 x 1

13



1-11 x 4



$A = B$

14



1-53 x 21



1-50 x 32




6-10

517mm x 1



1-81 x 32



6-10

1017mm x 2

15




1-45 x 16



3-25 x 3




3-26 x 3




монтаж направляющих
montaż prowadnic
installation guide


C




D



E





16



1-01 x 10




1-58 x 12



2-20 x 3

17



1-01 x 4



1-07 x 4



1-42 x 4




1-53 x 5



1-68 x 2



4-40 x 1




6-01 x 1





6-34 x 4


This exploded view diagram illustrates the assembly of a cabinet. The main components are labeled with circled numbers: 7 (top panel), 26 (left side panel), 27 (right side panel), 29 (bottom panel), and 33 (middle divider). Hardware components are labeled with codes: 1-01 (screws), 1-07 (corner brackets), 1-42 (long screws), 1-43 (short screws), 1-53 (spacers), 1-68 (long screws), 6-34 (corner brackets), and 4-40 (decorative fish-shaped handle). The diagram shows the spatial relationship between these parts, with dashed lines indicating the alignment and insertion points for the hardware.





	
1-01 x 4	1-07 x 4




			
1-53 x 6	1-68 x 2	2-20 x 3	4-40 x 1



21



22



23

